

Warszawa, 12.11.2007

I.dz.: ZE/198/2007

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Remontowe „PAK Serwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ul. Kazimierska 45, uczestniczyło w latach 2006 – 2007 przy budowie

bloku „A” w El. Pątnów II o mocy 464 MW.

Zakres wykonywanych przez „PAK Serwis” prac obejmował montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i ich zamocowaniami wg poniższych systemów:

- rurociągi systemu wody chłodzącej PAB;
- rurociągi systemu ciągłego czyszczenia rurek kondensatora PAH;
- rurociągi systemów pary pomocniczej LBG, LDA, LBB, LDF, LDP, LDR;
- rurociągi zamkniętego układu chłodzenia PGA, PGB, PGD;
- rurociągi systemów kondensatu LAA, LCP, LBD, LCE, LCH, LCJ, LCC;
- system ścieków GMA i wody zdemineralizowanej GCL i GHC.

Firma „PAK Serwis” wykonała swoje zadanie fachowo, zgodnie z dokumentacją, dbając o bezpieczeństwo pracy i bezkolizyjną współpracę na obiekcie z innymi podwykonawcami.

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że PAK Serwis Sp. z o.o. posiada odpowiednie wyposażenie techniczne, solidnych i wykwalifikowanych pracowników.

PAK Serwis Sp. z o.o. jest rzetelnym wykonawcą przygotowanym do realizacji tego typu przedsięwzięć.

DYREKTOR
Biura Montażu i Rozruchu

mgr inż. Andrzej Podlaski