

**Referenzschreiben**

für  
**Przedsiębiorstwa Remontowego  
„PAK SERWIS” Sp. z o.o.**

**LIST REFERENCYJNY**

dla  
**Przedsiębiorstwa Remontowego  
„PAK SERWIS” Sp. z o.o.**

Przedsiębiorstwo Remontowe „PAK Serwis” mit Sitz in Konin hat im Zeitraum vom März bis Mai 2008 und vom August bis Oktober 2008 für die Firma Babcock Borsig Steinmüller GmbH als Nachauftragnehmer die Sanierungsarbeiten bei der Revision der Kessel an den Blöcken E u. B im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde ausgeführt.

Der Gesamtwert der v.g. Leistung hat  
**3.0 Mio. Euro** überschritten.

Der Leistungsumfang umfasste vor allem:

- Demontage der Membranwände des Kessels E2 u. B2 vom Trichter bis zur Ebene ca. +27,0m.
- Montage der Membranwände am Kessel gem. Anweisung von Auftraggeber - Schweißverfahren WIG u. MIG,
- Sanierungsarbeiten an den 4 Stk. LUV0 Bl. E u. B - Austausch der Heizpakete.

Die Qualität der erbrachten Leistung bewerten wir für sehr gut und das Endergebnis erfüllt die Ansprüche des Bauherrn. Sämtliche Arbeiten am Objekt wurden plangemäß und termingerecht ausgeführt. Die Sicherheitsvorschriften und Umweltschutzmaßnahmen wurden eingehalten.

Aus Erfahrung mit den Revisionsprojekten können wir bestätigen, dass das Unternehmen „PAK Serwis“ ein solider, redlicher und verantwortungsbewusster Auftragnehmer ist und über fachqualifiziertes und erfahrungsreiches Personal verfügt, das technisch und organisatorisch zur Realisation solcher Aufgaben bereit und in der Lage ist.

Przedsiębiorstwo Remontowe „PAK Serwis” z siedzibą w Koninie, w okresie marzec – maj 2008’ oraz sierpień - październik 2008’ wykonało dla firmy Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke GmbH, na mocy umowy o podwykonawstwo, prace remontowe w trakcie remontu kotłów bloku E i B w elektrowni Jänschwalde na węgiel brunatny.

Koszt ww. zadania przekroczył **3.0 mln/Euro**.

Zakres zadania obejmował między innymi:

- demontaż powierzchni grzejnych parowników kotłów E2 i B2 od leja do wysokości ok. +27,0m,
- montaż nowych ścian szczelnych parowników na bazie wytycznych otrzymanych od zleceniodawcy - spawanie metodą WIG i MIG,
- prace remontowe 4 szt. LUV0 bl. E i B, m.in. wymianę pakietów grzejnych wymienników.

Jakość wykonanych prac oceniamy bardzo dobrze, a efekt jest zgodny z oczekiwaniami Inwestora. Wszystkie prace na obiektach wykonane zostały zgodnie z planem i terminowo, z zachowaniem zasad BHP i warunków ochrony środowiska.

Z doświadczenia przy pracy z projektami remontów rewizyjnych możemy potwierdzić, że przedsiębiorstwo „PAK Serwis” jest solidnym, rzetelnym i odpowiedzialnym Wykonawcą, posiadającym wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę, z którą jest w stanie pod kątem przygotowania technicznego i organizacyjnego realizować tego typu zadania.

Ort und Datum:

Peltz 24.05.12

Unterschrift:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Babcock Borsig  
Steinmüller**  
Babcock Borsig Steinmüller GmbH  
Niederlassung Peltz  
Teichlandstraße 4  
D-03185 Peltz